

MSI MPG A850GS PCIE5 850W



Cena celkem:

4 300 Kč**(bez DPH: 3 554 Kč)**

Běžná cena:

4 730 Kč

Ušetříte:

430 Kč

Kód zboží:

CASMSI1061

Part No.:

306-7ZPFZ11-CE0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI MPG A850GS PCIE5

MSI MPG A850GS PCIE5 je **vysoce efektivní 850W** napájecí zdroj s certifikací **80PLUS Gold** a účinností **až 90 %**. Jako jeden z prvních zdrojů na trhu nabízí **nativní 12V-2x6 konektor (PCIe 5.1)** pro přímou podporu nejnovějších grafických karet NVIDIA GeForce RTX série 50, což zajišťuje optimální výkon a stabilitu i při extrémní zátěži.

Zdroj se pyšní **Cybenetics A++** pro mimořádně tichý provoz díky **135mm ventilátoru** s fluidním dynamickým ložiskem. Konstrukce využívá výhradně serverové kondenzátory pro maximální spolehlivost a životnost. Kompletní sada ochranných obvodů a **plně modulární design** s kabely v embosovaném opláštění zajišťují bezpečný provoz a snadnou instalaci do jakéhokoliv počítače.

- Nativní podpora PCIe 5.1 s 12V-2x6 konektorem (600W) pro nejnovější grafické karty
- Plně modulární design s vylepšenými embosovanými kabely pro snadnější instalaci
- 80PLUS Gold certifikace s účinností až 90 % pro nižší spotřebu energie
- Mimořádně tichý provoz s certifikací Cybenetics A++
- 135mm ventilátor s fluidním dynamickým ložiskem pro efektivní chlazení
- Komplexní ochranné obvody: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP a NLO

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 850 W**Velikost ventilátoru:** 135 mm**Certifikace:** 80PLUS Gold (účinnost až 90 %)**Napájecí konektory:** 1× ATX 20+4pin, 2× EPS 4+4pin, 1× PCIe 5.1 16pin, 3× PCIe 6+2pin, 8× SATA, 4× Molex

Rozměry: 150 × 150 × 86 mm

Po uplynutí záruční doby, poskytnuté společností 100Mega Distribution s.r.o, která je uvedena na dodacím listu, nabízí na tento produkt společnost MSI po dobu 7 let bezplatnou opravu ve svém EU servisním středisku v Polsku.

Registraci zakázky lze provést na webových stránkách společnosti MSI [zde](#). Provedení bezplatné opravy je podmíněno dostupností náhradních dílů a nevztahuje se na poškození způsobené uživatelem, případně zanedbáním údržby.